

RW

ДИСКОВЫЕ ФРЕЗЫ С СИСТЕМОЙ САМОНИВЕЛИРОВАНИЯ ПРОКЛАДКА ТРАНШЕЙ В ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЯХ

PATENT
SIMEX



- РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ УЗКИХ ТРАНШЕЙ В ПРОЧНЫХ И СВЕРХПРОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ
- ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ОПТОВОЛОКНА
- БЛОЧНАЯ РАЗБОРКА МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ, СКАЛЬНОЙ ПОРОДЫ И ДЕМОНТАЖ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
- АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ ДАЖЕ В КРАЙНЕ СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ РАБОТЫ НА ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЯХ ГАРАНТИРОВАНА ВЫСОКОМОМЕНТНЫМ ПОРШНЕВЫМ ГИДРОМОТОРОМ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ
- ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГЛУБИНОЙ



ВАРИАНТЫ ШИРИНЫ ТРАНШЕЙ

ММ	RW 500	RW 700
50	○	
80	○	○
100	○	○
130	○	○





ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ SIMEX КЛАПАН-ИНДИКАТОР ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ PERFORMER НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЕТ ОПЕРАТОРУ УРОВЕНЬ НАГРУЗОК И ВОЗМОЖНУЮ ОПТИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ПРОХОДА ПРИ РАБОТЕ НА РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЕ И С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ МАТЕРИАЛОВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	RW 500	RW 700	
Ширина траншеи	50 - 130	80 - 130	ММ
Глубина траншеи	250 - 500	500 - 700	ММ
Регулировка глубины			
Боковой сдвиг			
Вес оборудования	1150-1250	1440-1570	КГ
Рабочий диапазон гидротока	90 - 160	110 - 160	Л/МИН
Рабочее давление масла	300 - 180	300 - 180	БАР





■ СИСТЕМА САМОНИВЕЛИРОВАНИЯ

PATENT
SIMEX

■ АБСОЛЮТНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ К ПОКРЫТИЮ

■ АДАПТИВНАЯ ШИРИНА КОЖУХА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЙ

PATENT
SIMEX

ВЫЕМКИ МАТЕРИАЛА И ТОЧНОСТИ РЕЗА

■ БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ СМЕНА РАБОЧЕЙ ШИРИНЫ
БЛАГОДАРЯ СМЕННЫМ СЕГМЕНТАМ РАБОЧЕГО ДИСКА

■ ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА СТОРОНЫ ВЫБРОСА МАТЕРИАЛА
ПОЗВОЛЯЕТ АДАПТИРОВАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД
ЛЮБЫЕ УСЛОВИЯ И ГАРАНТИРОВАТЬ ПОЛНУЮ И
ЧИСТУЮ ВЫЕМКУ МАТЕРИАЛА ИЗ ТРАНШЕИ БЕЗ
РИСКА ОСЫПАНИЯ ОБРАТНО В ТРАНШЕЮ

■ АБСОЛЮТНОЕ ПОСТОЯНСТВО РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЫ
НА ВСЕЙ ДЛИНЕ ПРОХОДА, БЛАГОДАРЯ СИСТЕМЕ
САМОНИВЕЛИРОВАНИЯ, ЗАПАТЕНТОВАННОЙ SIMEX

■ АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА РАБОТЫ,
БЛАГОДАРЯ ПОСТОЯНСТВУ ГЛУБИНЫ И
МАКСИМАЛЬНОМУ ПРИЛЕГАНИЮ К ПОКРЫТИЮ

■ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧЕНА ГУБИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МАШИНЫ-НОСИТЕЛЯ ОБРАТНАЯ ВИБРАЦИЯ

■ СИСТЕМА КЛАПАНОВ И ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ И
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАБОЧИЕ НАСТРОЙКИ НЕ
ПОКИДАЯ КАБИНУ ОПЕРАТОРА